



POMOCNÝ PŘEKLAD ORIGINÁLNÍHO NÁVODU PRO DS-750

UPOZORNĚNÍ

Přebíjení střeliva může být nebezpečné, pokud je prováděno nesprávně a neměly by se o něj pokoušet osoby, které nejsou ochotny a schopny přesně dodržovat instrukce. Přebíjení nábojů se řídí příslušnými ustanoveními zákona o zbraních a střelivu. Vždy noste ochranné brýle, pokud přebíjíte a střílíte. Střelivo přebité s těmito stroji se smí používat pouze v souladu se zákonem o zbraních a střelivu a dalšími předpisy. Neneseme zodpovědnost za munici přebitou těmito stroji a postupy, jelikož nemáme kontrolu nad výrobou a skladování konstrukčních částí ani nad přebíjecím postupem a technikou. Nastudování správné přebíjecí techniky je na zodpovědnosti každého přebíječe. Zápalky a střelný prach, stejně jako benzín a sirky mohou být nebezpečné, pokud je s nimi nesprávně manipulováno, nebo jsou nesprávně používány. **Budte opatrní a používejte vždy zdravý rozum.**

Kalibrace váhy:

1. Stisknutím tlačítka [ON/OFF] zapnete váhu.
2. Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí „0.0“ a poté stiskněte a držte tlačítko [UNITS]. Ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí nápis „CAL“ tlačítko uvolněte.
3. Znovu stiskněte tlačítko [UNITS] a za nápisem „CAL“ se zobrazí hmotnost požadovaného kalibračního závaží.
4. Po umístění požadovaného kalibračního závaží na váhu displej zobrazí „PASS“ a vrátí se zpět do standardního módu vážení.
5. Sejměte závaží z váhy a vypněte ji stisknutím tlačítka [ON/OFF], čímž kalibraci dokončíte.

Poznámka: Pokud váhu nelze zapnout, nedrží nulu, nebo ukazuje nesmyslné hodnoty, zkuste vyměnit baterii.